

[受付月日] 2011/9/22 [申込方法] メール [お名前] ○○ △△

[ご住所] 神奈川県伊勢原市 [連絡先] 080-○○○○-△△△△

[依頼内容] 機種は、MacBook Pro Unibody 17インチです。先日オークションにてHDDなし、電源アダプタなし(実際はボトムケースネジ無し、HDDマウンタネジも無でした)で購入し、自分でハードディスクは自分で取り付けたのですがたのですが、バッテリー残量は確認できるものの電源が入りません。
修理見積もり、値段によっては修理依頼をお願いしたいです。一度検査をお願いできませんでしょうか？

[受取月日] 2011/9/28 [受取方法] 配送

[機種名] MacBook Pro Unibody [CPU] Core2 Duo 2.8Ghz [モニターサイズ] 17インチ

[メモリー容量] 4GB(2GB×2) [HDD容量] 320GB [OSバージョン] 10.6

[シリアル番号] W895012Q8YA [バッテリー番号] 9G94802H84M1A

[キーボード番号] [HDDシリアル番号] SVD7AXEF

[付属品] 1:ACアダプター
2:OS

1:簡易検査内容 [検査月日] 2011/9/29

[起動確認] しない [画面確認] 起動しないため表示できない

[外部ディスプレイ確認] 起動しないため表示できない

[本体外装状態] ・ボトムケースネジ無し
・HDDマウンタのネジ無し

2:分解検査内容

検査月日 2011/9/29

[検査手順と結果]

この度お預かりしましたMacbook Pro 17" Unibody 2.8GHzについて分解検査を行った結果、不具合の原因はアップパーケース(電源スイッチ・キーボード含)の損傷のようです。

本体より、ロジックボードを取外し別のアップパーケース(当店は17インチが無い為15インチにて検査)に接続し、当店外付けHDDから起動を試みたところ起動しました。(Photo1)
イーサネットを含むコネクタ類も問題なさそうです。
インターネット動作しました。(Photo2)

アップパーケースを見ると、キーボードを保護してるカバーの周りが剥がれており、おそらくキーボードの上に水などをこぼしてショートしたのでは無いかと思われます。

また、分解の後がありロジックボードを止めてあるビスが何箇所か正確に止まっておりませんでした。光学ドライブも取外したのか固定する金具及びビスがありませんでした。(Photo3)

[修理内容]

修理の方法としては、電源スイッチ・キーボード・トラックパッドを含むアップパーケースごとの交換となります。
交換するアップパーケースは、ユーズド品です。
キーボードは、日本語キーボード仕様の部品があまり無く、現在見つかっている部品は英語キーボード仕様のアップパーケースです。

[修理部品]

・英語キーボード仕様のアップパーケース

[修理費見積]

- ・交換作業費(英語キーボード仕様のアップパーケース代含) 28,500円
- ・返送料(期間限定サービス) 0円

※代引手数料または振込手数料は別途になります。

お見積り合計金額 28,500円

[予定修理期間]

交換する部品が海外からの入荷の為 1週間~10日程度予定。

[添付写真枚数]

3枚